

**МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

Клименко В.М

**ПРАКТИКУМ
З МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА**

Навчальний посібник

ВІННИЦЯ ВДАУ 2010

ПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник ”Практикум з матеріалознавства” написаний для студентів напрямків підготовки 7.090215 - Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва” та 7.090221 ”Обладнання переробних та харчових виробництв”. Він відповідає навчальній програмі предмету і ”Матеріалознавство”.

Лабораторні роботи з цих дисципліни мають на меті надання студентам практичних навичок з проведення макро – та мікроструктурного аналізів металів і сплавів, запису кривих охолодження сплавів і побудові за ними діаграм стану, вміння аналізувати процеси, які відбуваються в сплавах при їх охолодженні і формуванні структур, проведення термічної обробки металів за різними режимами, призначення матеріалу при виготовленні конкретних деталей для сільськогосподарських машин і призначення оптимального режиму їх термічної обробки .

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

МАКРОАНАЛІЗ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ

Мета роботи: ознайомлення з методикою проведення макроструктурного аналізу; одержання практичних навичок виготовлення макрошлифів, вивчення поверхонь деталей, зламів, макрошлифів, виявлення макродефектів, неоднорідності, причин руйнування металу; отримання навичок зарисовки макроструктур.

Матеріали та обладнання. Для виконання цієї роботи студентам надаються зразки зламів і макрошлифів, лупи з 5 та 10-кратним збільшенням, відбитки на фотопапері, що зафіксували ліквацию сірки.

Теоретичні відомості. Макроскопічний аналіз (макроаналіз) металів і сплавів полягає в дослідженні їх будови неозброєним оком або за допомогою невеликих збільшень (до 30 разів). Макроаналіз дозволяє оцінити якість матеріалу, виявити наявність у ньому макродефектів, характер його попередньої обробки (лиття, обробка тиском, різання, зварювання, наплавлення, термічна і хіміко-термічна обробка та ін.), структурну і хімічну неоднорідність, волокнистість, причини і характер руйнації. Структура матеріалів, що спостерігається неозброєним оком або при невеликих збільшеннях, називається макроструктурою. Її можна зафіксувати фотознімком або малюнком.

За допомогою макроаналізу можна дати загальну оцінку стану великих поверхонь матеріалу або деталі в цілому і вибрати невеликі найбільш важливі і типові ділянки для подальшого поглибленого вивчення. Макроаналіз проводять шляхом вивчення зламів, макрошлифів або зовнішніх поверхонь заготовок і деталей.

Зовнішні, або поверхневі макродефекти, розташовані безпосередньо на поверхні виробів. Якщо вироби отримані методом лиття, то на їх поверхні найбільш часто зустрічаються такі дефекти:

- 1) *пригар*, що у вигляді твердої і важковідокремлюваної кірочки утворюється на поверхні виливка як результат фізичної або хімічної взаємодії металу, формової суміші та шлаку;
- 2) *усадочні пустоти* (раковини, пори), що утворюються в результаті усадки металу (зменшення об'єму) при його затвердіванні;
- 3) *газові раковини* (пухирі), які з'являються в металі під час його кристалізації внаслідок як значної газомісткості самого металу, так і проникнення в метал газів, які виділяються з ливарної форми;
- 4) *ужсимини* – порожнини, заповнені формувальним матеріалом;
- 5) *тріщини*, що з'являються як результат високих напружень у виливках через опір форми їх усадці (неподатливості форми), а також неоднакових швидкостей охолодження різних частин літої заготовки;
- 6) *неметалічні включення*, що утворюються в результаті взаємодії компонентів сплаву, наприклад заліза, із розчиненими в ньому киснем, сіркою, азотом та внаслідок попадання шлаку і формової суміші при руйнуванні форми.

У пластично деформованих виробах залишається частина дефектів литого металу. Дефекти, що залишилися, при пластичному деформуванні металу видозмінюються. Усадочні пустоти перетворюються в *розшарування*. Деякі неметалічні включення (а також газові пухирі) з поверхні окислені і тому не заварюються в процесі гарячої обробки тиском, витягаються й утворюють прямі тонкі штрихи-тріщинки глибиною не більш 1,5 мм і довжиною від долей міліметра до декількох сантиметрів. Такі тріщинки, розташовані в напрямку деформування, називаються *волосовинами*. У деяких легованих стальях виявляються *флокени* – тонкі тріщини, що у поперечному перерізі являють собою овальні плями сріблясто-блізкого кольору. Вони особливо добре спостерігаються на зламах і протравлених макрошлифах. Походження флокенів пов'язано з поглинанням водню рідкою сталлю, його сегрегацією в місцях великих перекручувань кристалічного штакету затверділої сталі. Це призводить до появи значних напружень і, як наслідок, тріщин при пластичній деформації сталі, а також при її нерівномірному охолодженні або фазових перетвореннях. До дефектів пластично деформованого металу відносять також сильно розгалужені, проникаючі у глиб металу тріщини і раковини, викликані перепалом (тобто окислюванням металу по межах зерен); надриви, обумовлені надмірно великим ступенем деформації; окалину – прошарки окисленого металу (якщо вона втиснена в метал, на його поверхні утворюється рябизна).

У термічно обробленому металі часто виявляються зневуглецований і гарячіні тріщини. Зневуглецовання поверхневих шарів стальних виробів є результатом окисної дії пічного газового середовища. На поверхні виробів виникають ділянки зі зниженою твердістю – м'які плями. Гарячіні тріщини мають зигзагоподібний характер, часто утворюють сітку. Краї гарячініх тріщин, на відміну від тріщин гарячедеформованого металу, не зневуглецьуються, оскільки такі тріщини утворюються в процесі загартування при охолодженні виробів до температур нижче 100° С або після повного охолодження.

У зварних виробах основними дефектами є тріщини, як результат високих напружень, і непровар. Непровар – місцева відсутність з'єднання основного металу і наплавленого. Цей дефект виникає при забрудненні поверхонь, що зварюються або недостатнього розігріву основного металу. Можливий також перепал через високу температуру нагрівання металу в процесі зварювання. Він утворюється при порушенні режиму теплової обробки (висока температура нагрівання в кисневому середовищі), що викликає інтенсивне окислювання металу вздовж меж зерен. Це робить метал крихким. Перепал є дефектом непоправним.

За результатами дослідження поверхонь виробів робиться мотивований висновок про можливість їхньої подальшої експлуатації.

Внутрішні дефекти, що можуть привести до руйнації виробу, виявляються при вивчені **зламів**.

Зламом називається поверхня, що утворюється внаслідок руйнації металу. Злами металів можуть істотно відрізнятися по кольору. Так, сталі і білі чавуни, в яких весь вуглець пов'язаний у цементиті, мають злам світло-сірого кольору.

У графітовизованих сталей і чавунів, у яких вуглець знаходиться переважно у вигляді графіту, злам чорного кольору.

На поверхні зламів можна бачити дефекти, що сприяли руйнації. В залежності від складу, будови металу, наявності дефектів, умов обробки й експлуатації виробів злами можуть мати в'язкий, крихкий або від втоми характер.




Рис. 1.1. Злами сталі: а – в'язкий; б – крихкий; в – змішаний

В'язкий (волокнистий) злам (рис. 1.1, а) має бугристо-згладжений рельєф і свідчить про значну пластичну деформацію, що передує руйнації. По вигляду в'язкого зламу не можна судити про форму і розміри зерен металу.

Крихкий (кристалічний) злам (рис. 1.1, б) характеризується наявністю на поверхні плоских блискучих ділянок (фасеток). Так як руйнація протікає без помітної пластичної деформації і форма зерна не спотворюється, то на крихкому зламі видно вихідні форми і розмір зерен металу. При цьому руйнація може відбуватися через зерна (транскристалічний злам) або по межах зерен (інтеркристалічний, або міжкристалічний, злам). Руйнація по межах зерен має місце при наявності на межах неметалічних включень (фосфіди, сульфіди, оксиди тощо) або інших виділень, що послаблюють міцність меж зерна.

Крихка руйнація найбільш небезпечна, тому що відбувається частіше всього при напруженнях нижче межі текучості матеріалу. Її виникненню сприяють наявність поверхневих дефектів, конструктивні прорахунки (різка зміна перетину, товстотінність деталей), низька температура й ударні навантаження при роботі, крупнозернистість металу, виділення по межах зерен крихких фаз, міжзерenna корозія. Різновидами крихкого зламу є нафталіністий, каменевидний, фарфоровидний та ін.

Нафталіністий злам – транскристалічний із значним зерном і вибірковим блиском, подібним блиску кристалів нафталіну. Він свідчить про підвищену крихкість сталі і спостерігається в легованих, переважно швидкоріжучих стальях. Причиною виникнення такого зламу є перегрів сталі, що викликає укрупнення зерен і утворення визначеної орієнтації структурних складових (текстура). Зовнішньо в зламі текстура виявляється як одне значне зерно.

Нафталіністий злам усувається шляхом багатократних повторних фазових перекристалізацій металу.

Крихкий злам називають *каменевидним*, якщо метал має грубозернисту будову, а руйнація носить переважно міжкристалістичний характер. Причина утворення такого зламу – перерозподіл домішок при перегріві металу з виділенням їх у прикордонних ділянках зерен. Каменевидний злам можна усунути шляхом гомогенізуючого відпалу.

Зазвичай злами бувають змішаними. При змішаному зламі (рис. 1.1, в) на його поверхні спостерігаються ділянки в'язкої та крихкої руйнації.

Фарфоровидний злам характерний для правильно загартованої сталі, вид зламу матовий, дрібнозернистий.

Від втоми злам (рис. 1.2) утвориться в результаті тривалого впливу на метал напружень, які циклічно змінюються в часі, і деформацій. Злам складається з трьох зон: зародження тріщини, поширення тріщини від втоми і долому. Механізм руйнації від втоми такий. Тріщина при руйнації від втоми виникає в місцях, де є концентратори напружень або дефекти. Перша зона плоска і гладенька. Збільшуючись при роботі деталі, тріщина утворює зону поширення від втоми з характерними концентричними борозенками або дугами і дрібнозернистим, фарфоровидним зламом. Найчастіше вона має окремі ділянки гладенької притертвої поверхні. Долом відбувається раптово, коли ослаблений тріщиною перетин деталі не здатний витримати механічного навантаження. Долом буває в'язким або крихким.




Рис. 1.2. Злам штока компресора від втоми:

1 – зона зародження тріщини;

2 – зона поширення тріщини;

3 – зона долому.

У практиці широко використовують такий метод макроаналізу, як дослідження макрошліфів. Макрошліф – це зразок із плоскою шліфованою і протравленою поверхнею, вирізаний із досліджуваної ділянки деталі або заготовки. Його одержують таким способом. На металорізальному верстаті або ножівкою вирізують зразок, одну з плоских поверхонь якого вирівнюють напилком або на плоскошліфувальному верстаті. Потім зразок шліфують вручну або на шліфувально-полірувальному верстаті шліфувальною шкуркою різної зернистості. Шліфування шкуркою проводять в одному напрямку, після чого потрібно змити залишки абразиву водою. Переходячи на більш дрібну шкурку, повертають зразок на 90° і проводять обробку до повного зникнення

рисок, утворених попередньою шкуркою. Зразок промивають водою, просушують і піддають глибокому або поверхневому травленню. Перед травленням зразок знежириють і очищають, як правило, етиловим спиртом.

Деякі реактиви, що використовуються для глибокого травлення макрошліфів, наведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Сплави	Реактив, його призначення та склад	Особливості травлення
Вуглецеві та низьколеговані сталі, чавуни	Виявлення ліквиції, дефектів, дендритності, неоднорідності, волокнистості	10...20 мл сірчаної кислоти, 90...80 мл води Температура - 20 або 70°C, тривалість - декілька годин
Високолеговані і корозійностійкі сталі	Виявлення загальної макроструктури, дефектів, ліквиції, волокнистості, дендритності	10 мл сірчаної кислоти, 50 мл соляної кислоти, 40 мл води Киплячий розчин, тривалість - 10...60 хв.

Реактив активно взаємодіє з тими ділянками, де є дефекти і неметалічні включення, протравлює їх більш сильно і глибоко. Поверхня макрошліфа утворюється рельєфною. За допомогою реактивів для глибокого травлення виявляються навіть внутрішні дефекти (пори, раковини, ліквиція, волосовини, тріщини, флокени та ін.), що не виходять безпосередньо на поверхню деталі. Поверхневе травлення, проведене менш агресивними реактивами, дозволяє виявити в стаях, чавунах і кольорових сплавах ліквицію, макроструктуру літого або деформованого металу, дефекти, якість зварних з'єднань, структурну неоднорідність матеріалу, підданого термічній або хіміко-термічній обробці.

Протравлений макрошліф промивають водою для видалення протравлювача, оброблюють спиртом, висушують із метою запобігання корозії.

Макроаналіз макрошліфів дозволяє виявити *структурну* (наприклад, у сталі, загартованої струмами високої частоти) або *хімічну* (наприклад, у сталі, навуглецеваній або в наплавленій зносо- і корозійностійким сплавом) *неоднорідність*, що виникла при обробці готових виробів. Хімічна неоднорідність сплаву, що виникає при його виробництві, називається *ліквицією*. Особливо схильні до ліквиції в сталі вуглець, сірка і фосфор.

Важливо знати розподіл у сталі шкідливих домішок сірки і фосфору, що створюють істотний вплив на структуру металу і його властивості. Сірка викликає червоноламкість сталі, тобто крихкість при високих температурах, а фосфор – холодноламкість, тобто крихкість при низьких температурах. Тому вміст сірки і фосфору в стаях суворо регламентується. Характер розподілу

названих елементів залежить від процесу кристалізації металу у виливку або у зварному з'єднанні і від виду обробки тиском.

Загальну ліквацио вуглецю, фосфору і сірки дозволяє оцінити обробка макрошліпу реактивом Гейна (8 г хлористого аміакату міді на 100 мл води) При взаємодії шліфа і реактиву, залізо з поверхневого шару сталі переходить у реактив, на його місце осаджується мідь, що захищає сталь від подальшого впливу реактиву.

Місця скупчень вуглецю, сірки і фосфору в менший степені захищені міддю і протравлюються сильніше. Після видалення під струменем води шару міді, ці ділянки виглядають темніше (рис. 1.3.).

Ліквацио сірки в сталі або чавуні можна оцінити методом Баумана (реактив - 5 мл сірчаної кислоти, 100 мл води). Не фіксований фотопапір змочують реактивом, притискають емульсією до макрошліпу на 1...10 хв, промивають, фіксують, знову промивають і висушують.

Сірка знаходиться в сталі в складі сульфідів (Fe і Mn) При взаємодії їх із сірчаною кислотою, що залишилася на фотопапері, утворюється сірководень ($\text{FeS} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{FeSO}_4 + \text{H}_2\text{S}\uparrow$). Сірководень взаємодіє з бромистим сріблом фотоемульсії ($2\text{AgBr} + \text{H}_2\text{S} \rightarrow 2\text{HBr} + \text{Ag}_2\text{S}$). Темні ділянки, що утворюються Ag_2S виявляють форму і характер розподілу сірки в досліджуваному металі. На рис.1.4 показаний макрознімок (відбиток, зроблений за методом Баумана), на якому чітко видно ліквацио сірки по перетині рейки.

З ліквацио хімічних елементів також тісно пов'язані *дендритність* структури литих сплавів і *волокнистість* структури деформованих металів. Дендритами називають кристали (зерна) литого металу, що мають деревоподібну форму. Шкідливі домішки у вигляді неметалічних включень (сульфідів, фосфідів, оксидів) і деякі легуючі елементи накопичуються частіше всього в міждендритних просторах.




Рис.1.3. Хімічна неоднорідність зварного з'єднання.

Продукцію металургійних підприємств, як правило, є метал, що перетерпів гарячу обробку тиском – кування або прокатування. При деформуванні дендрити, спочатку дезорієнтовані, поступово витягаються вздовж напрямку деформації. Витягаються і неметалічні включення. У результаті цього формується типова для прокатаного металу стрічкова, волокниста структура. Таку волокнисту будову металу називають *первинною стрічковістю*. Повторна стрічковість утворюється в доевтектоїдній сталі (та в деяких легованих при їх охолодженні від високих температур) у результаті виділення надлишкового фериту з аустеніту на витягнутих неметалічних включеннях. Макроаналіз

дозволяє встановити і спосіб виготовлення деталей – обробка тиском (рис.1.5, а) або різанням (рис.1.5, б).





Рис. 1.4. Ліквация сірки в сталі



*Рис.1.5. Макроструктура болтів, виготовлених:
а – штампуванням; б – різанням*

Волокниста будова металу обумовлює різко виражену анізотропію його властивостей (розходження їх показників вздовж і поперек волокна).

Пластичність, ударна в'язкість і міцність зразків, вирізаних вздовж волокон, вище. Тому відповідальні деталі особливо, що працюють при високих динамічних навантаженнях (колінчасті вали, шестерні, шатуни, молотові штампи, клапани, гаки тощо), виготовляють так, щоб волокна в них не перерізалися, а відповідали конфігурації виробу. При обробці різанням деталі з деформованої сталі її волокна перерізаються, що різко знижує міцність деталі.

Завдання на роботу

1. Ознайомитися з методикою приготування макрошліфів.
2. Вивчити колекцію зразків з основними дефектами, що спостерігаються на їх поверхні. Замалювати ці дефекти.
3. Дослідити і замалювати макроструктуру макрошліфів із хімічною неоднорідністю (зварні з'єднання, деталі, зміцнені термічно, хіміко-термічно обробкою або наплавленням) деталей, виготовлених різанням і обробкою тиском.
4. Оцінити ліквацию на макрошліфі згідно з методом Баумана.
5. Вивчити і замалювати основні види зламів (в'язкий, крихкий, від втоми).
6. Зробити висновки і скласти звіт по роботі відповідно до завдань (у звіті обов'язково повинні бути зазначені тема, мета роботи, пояснення до кожної розглянутої макроструктури).

Контрольні питання для самопідготовки

1. Які дослідження дозволяє виконувати макроструктурний аналіз металів і сплавів?
2. Яким методом досліджується ліквидація сірки в металі?
3. Що можна дослідити методом зламів зразків металів і сплавів?
4. Яким методом досліджується волокниста макроструктура металів?
5. Що досліджується методом Баумана?
6. Яким спостерігається злам металу від втоми?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

МІКРОАНАЛІЗ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ

Мета роботи: Освоїти технологію приготування мікрошліфів, вивчити будову металографічного мікроскопа і навчитись на ньому працювати, вивчити мікроструктуру сплаву до та після травлення і навчитись зарисовувати найпростіші мікроструктури.

Матеріали та обладнання. Для проведення даної лабораторної роботи студентам надаються зразки сплавів, набір шліфувального паперу, верстат для полірування зразків, паста ГОІ, реактив для протравлювання шліфів, спирт, фільтрувальний папір, металографічний мікроскоп, набір об'єктивів і окулярів.

Теоретичні відомості. Мікроскопічний аналіз (мікроаналіз) металів і сплавів полягає в дослідженні будови (мікроструктури) металу за допомогою оптичного (при збільшенні від 50 до 1500 разів) або електронного (при збільшенні до 100000 раз) мікроскопа. Між мікроструктурою металів та їх властивостями існує чіткий зв'язок. Мікроаналіз дозволяє визначити форму і розміри окремих зерен і фаз, а також їх вміст, відносне розташування, виявити наявність у металі включень, мікродефектів і судити про властивості металів і сплавів, про попередню обробку цих матеріалів (лиття, деформування, термічна обробка). Мікроаналізу піддають спеціально підготовлені зразки, які називають **мікрошліфами**.

Мікрошліфи готують у такий спосіб. Місце вирізання зразка вибирають у залежності від задач дослідження (у ряді випадків порядок і місце вирізання суворо регламентуються Держстандартами). У випадку з'ясування причин руйнації деталей під час експлуатації зразки вирізують поблизу місця руйнації ножівкою, фрезою, різцем, алмазними, вулканітовими кругами або електроіскровим методом. При вирізанні і наступному шліфуванні зразка неприпустиме значне нагрівання (вище 150° С), тому що воно може викликати істотні структурні зміни металу.

Зазвичай зразки мають форму циліндра або чотиригранника з лінійними розмірами 10...20 мм. У випадку, коли розміри мікрошліфів малі (дріт, тонкий лист, дрібні деталі), останні закріплюють у спеціальних затискачах (струбцинах) або заливають в оправки такими матеріалами як сплав Вуда (50%Bi, 25%Pb, 12,5%Sn, 12,5%Cd) з температурою плавлення 68° С, епоксидні або акрилові смоли, пластмаси.


Поверхню зразка роблять плоскою і **шлифують** вручну або на верстатах напіжачним папером різної зернистості (різних номерів): спочатку, для чорнового шліфування, беруть більш грубий папір (номери 12...6), а потім, для чистового, заключного шліфування – папір номерів 5...3 (номер визначає приблизний розмір абразивних зерен в сотих частках міліметра). Якщо шліфування ведуть вручну, шліфувальний папір кладуть на рівну плоску поверхню (наприклад, на товсте скло) і зразок переміщують по ньому в одному напрямі, перпендикулярному до слідів (рисок), що залишилися після попередньої обробки до повного зникнення цих слідів. Після шліфування

залишки абразиву змивають водою з поверхні шліфа. Потім для видалення дрібних рисок, що залишилися після шліфування найдрібнішою шкуркою, зразок **полірують**.

Існуючі засоби полірування засновані на механічному або електрохімічному способі видалення матеріалу, або на їх комбінації. Механічне полірування ведуть на полірувальному верстаті, диск якого обтягнутий тканиною (фетр, оксамит, тонке сукно). Тканину періодично поливають водою суспензією, що містить дрібні абразивні частки оксидів алюмінію, хрому або заліза. Добрий полірувальний матеріалом є алмазні пасти, паста ГОІ. Коли поверхня набуває дзеркального блиску, полірування припиняють. На якісно відполірованому мікрошліфі при спостереженні під мікроскопом відсутні риски, подряпини та інші механічні дефекти.

Мікрошліф промивають водою, потім спиртом, просушують стиснутим повітрям або фільтрувальним папером. Після полірування під мікроскопом спочатку вивчають не травлений шліф, потім – протравлений.

При вивченні не травленого шліфа можна виявити різноманітні мікродефекти, наприклад, мікротріщини, та неметалічні включення (оксиди, сульфіди, графіт - рис.2.1) в металевій основі, яка має світлий вигляд при спостереженні під мікроскопом. Після перегляду не травленого мікрошліфу його піддають травленню, щоб виявити мікроструктуру металевої основи шліфа. Для сталі та чавуну найчастіше застосовують 2...5% - ний розчин азотної кислоти в етиловому спирті.. Поліровану поверхню шліфа занурюють у реактив на 3...10 с до утворення рівного матового відтінку без наявності будь-яких плям. Потім шліф промивають водою, спиртом і просушують фільтрувальним папером.



*Рис.2.1. Неметалеві включення в сталі та чавуні
а – оксиди; б – сульфіди; в – графіт.*


Внаслідок неоднакової протравлюваності різних структурних складових на поверхні мікрошліфу створюється мікрорельєф, складові якого по різному відбивають світло, що падає на поверхню шліфа через оптичну систему мікроскопа. Структура, що розчинилася на більшу глибину, під мікроскопом має темний колір, а структура, яка розчинилася менше, має світлий колір (рис.2.2,*а, в*). Границі зерен будуть видні у вигляді тонкої темної сітки (рис.2.2, *б, г*).

Будова металу, що спостерігається під мікроскопом, називається **мікроструктурою**, яка є зображенням досить малої дільниці поверхні, складене з відбитих від неї світлових променів.

Загальний вигляд металографічного мікроскопа МИМ-7 показано на рис.2.3

Він складається з таких основних систем: оптичної, освітлювальної з фотографічною апаратурою і механічної.


Оптична система мікроскопа включає об'єктив і окуляр, від яких залежить збільшення мікроскопа, і ряд допоміжних елементів (призми, дзеркала, лінзи й ін.). Об'єктив, що є складним сполученням лінз, дає дійсне збільшене обернене зображення мікроструктури мікрошліфа. Окуляр складається з декількох лінз і призначений для збільшення зображення, отриманого об'єктивом, і перетворення його з оберненого в пряме.



*Rис.2.2 Схеми, які пояснюють видимість протравлених шліфів під мікроскопом
а, в – зерна у впадинах – темного кольору, виступаючі – світлого; б, г – границі зерен металів і твердих розчинів.*

Збільшення мікроскопа визначається добутком збільшення окуляра на збільшення об'єктива.

В освітлювальну систему мікроскопа входять джерело світла, серія лінз, світлофільтрів і діафрагм. Джерелом світла є електрична лампа (17 В), що включається в мережу через понижуючий трансформатор.



Rис.2.3 Загальний вигляд мікроскопу МИМ – 7.

1 - основа, 2 - корпус, 3 - фотокамера, 4 - мікрометричний гвинт, 5 - візуальний тубус з окуляром, 6 - ручка ілюмінатора, 7 - ілюмінатор, 8 - предметний столик, 9 - клеми, 10 - гвинти переміщення столика, 11 - макрометричний гвинт, 12 - освітлювач, 13 - ручка світлофільтрів, 14 - стопорний пристрій освітлювача, 15 - рамка з матовим склом.

Вивчення протравленого шліфа дозволяє вирішувати ряд задач при аналізі мікроструктурної будови металу або сплаву: встановлювати кількість структурних складових сплаву та характер їх розташування; величину зерен (шляхом їх співставлення зі спеціально встановленою шкалою або безпосереднім вимірюванням, знаючи величину збільшення); вид термічної обробки і правильність вибору її режиму (температури нагрівання, швидкості охолодження); приблизний вміст деяких елементів, наприклад, вуглецю у відпалених стальях.

Між структурою та властивостями металів і сплавів існує пряма залежність. Тому в практиці металознавства мікроаналіз є одним з основних методів, які дозволяють вивчати будову металів і сплавів, а, отже, отримувати дані про їх властивості.

Завдання на роботу

1. Вивчити будову металографічного мікроскопа і засвоїти прийоми роботи на ньому.
2. Приготувати мікрошліф (наприклад, сірого чавуна або сталі), вивчити і замалювати його структуру до і після травлення.
3. Зробити висновки і скласти звіт по роботі відповідно до вищевказаних пунктів завдань

Зміст звіту

У звіт потрібно включити технологію приготування мікрошліфів, реактив, який застосовується для травлення чавуну та сталі, схеми мікроструктур і їх описання. У висновках вказати на особливості будови досліджуваного металу до і після травлення, наявність неметалевих включень, дефектів і їх вплив на властивості металу.

Контрольні питання для самопідготовки

1. З якою метою проводиться мікроструктурний аналіз металів і сплавів?
2. Технологія виготовлення мікрошліфів.
3. З якою метою мікрошліфи протравлюють?
4. Які реактиви застосовуються для протравлення шліфів?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

ДІАГРАМА СТАНУ СПЛАВІВ СИСТЕМИ ЗАЛІЗО - ВУГЛЕЦЬ

Мета роботи: вивчення діаграми стану залізовуглецевих сплавів, аналіз перетворень, які проходять у сплавах при охолодженні та нагріванні, визначення фазового та структурного стану сплавів у залежності від їх складу та температури.

Матеріали та обладнання. Для виконання даної лабораторної роботи студентам роздаються діаграми стану Fe-C з описанням механізму формування структур типових сплавів в цій системі.

Теоретичні відомості. Найважливішими матеріалами в сучасній машинобудівній промисловості є залізовуглецеві сплави: технічне залізо, сталі та чавуни. Основою для вивчення процесів формування їх структури є діаграма стану системи Fe-C (рис.3.1).

Структура сплаву визначає його властивості. Важливо знати, які фази та структури формуються в сплавах у залежності від їх складу та температури. Необхідно вміти керувати процесом структуроутворення для забезпечення експлуатаційних властивостей сплавів.

Компонентами залізовуглецевих сплавів є залізо та вуглець, який може знаходитись у сплавах у хімічно зв'язаному стані у вигляді цементиту – Fe_3C (Ц) або у вільному стані – у вигляді графіту (Γ). В залежності від цього структуроутворення залізовуглецевих сплавів при їх охолодженні з рідкого стану можна розглядати за діаграмою метастабільної рівноваги $Fe - Fe_3C$ (рис.5.1, суцільні лінії) або за діаграмою стабільної рівноваги $Fe - C$ (рис. 3.1, пунктирні лінії $C^1D^1, E^1C^1F^1, E^1S^1, S^1K^1$).

Залізо плавиться при температурі $1539^{\circ}C$, його густина при кімнатній температурі $7,68 \cdot 10^3 \text{ кг}/\text{м}^3$. Залізу властивий поліморфізм, тобто в залежності від температури воно має різну кристалічну будову.

При кристалізації ($1539^{\circ}C$) утворюється δ - Fe , кристалічна будова якого описується об'ємноцентрованою кубічною (ОЦК) граткою. При $1392^{\circ}C$ замість гратки δ - Fe (ОЦК) шляхом перегрупування атомів утворюється γ - Fe з гранецентрованою кубічною (ГЦК) граткою. При $910^{\circ}C$ також проходить поліморфне перетворення, внаслідок якого γ - Fe переходить в α - Fe з (ОЦК) граткою. Нижче $910^{\circ}C$ таке залізо стає стійким аж до температури абсолютноного нуля.

Залізо α в залежності від температури може знаходитись в різноманітних магнітних станах. При температурі $768^{\circ}C$ ($768...910^{\circ}C$) α - Fe , так же як і δ - Fe і γ - Fe , - парамагнетик, тобто є немагнітним, нижче $768^{\circ}C$ – феромагнетик (магнітне). Температура $768^{\circ}C$ (точка Кюрі) є температурою переходу α - Fe із парамагнітного стану в феромагнітне при охолодженні заліза і навпаки – при його нагріванні. Залізо α з парамагнітними властивостями іноді називають β -

Fe . Таким чином, при 1392^0C в рівновазі знаходяться δ - Fe та γ - Fe (δ - $Fe \Leftrightarrow \gamma$ - Fe); температура рівноваги γ - Fe та α - Fe – 910^0C (γ - $Fe \Leftrightarrow \alpha$ - Fe).




Рис. 3.1. Діаграма стану системи залізо - вуглець

Температури рівноважного стану двох чи декількох фаз називаються критичними. Їх позначають літерою А з відповідним індексом (порядковий номер температури зростає з її підвищенням). Для заліза: $768^0C - A_2$; $910^0C - A_3$; $1392^0C - A_4$.

Залізо з вмістом вуглецю $0,01\dots 0,1\%$ має наступні властивості: твердість за Брінелем $70\dots 80$ НВ; міцність на розрив $\sigma_b = 200\dots 250 MPa$; відносне звуження $\delta = 50\dots 55\%$; ударна в'язкість $KCU^{+20} = 220\dots 250 kДж/m^2$. Цементит містить 6.67% вуглецю і має високі твердість і крихкість, його міцність на розтяг дуже мала. Цементит – метастабільна (нестабільна) фаза, слабо феромагнітна, точка Кюрі (A_0) – 210^0C . Час стійкості цементиту зменшується з підвищенням температури: при низьких температурах він існує нескінченно довго, при температурах, які перевищують 950^0C , за декілька годин розпадається на залізо та графіт. На цьому явищі заснований відпал білого чавуну на ковкий.

Графіт – одна із двох кристалічних модифікацій вуглецю. Його температура плавлення 3850^0C .

В залізовуглецевих сплавах графіт, на відміну від цементиту, є стабільною фазою. Сплавляючи залізо з вуглецем, отримуємо сплави з різноманітною структурою та властивостями.


При підвищених швидкостях охолодження сплавів у результаті процесу кристалізації утворюється цементит. Утворення графіту спостерігається тільки в високовуглецевих сплавах у випадку їх повільного охолодження або при деяких ізотермічних витримках. В сплавах з пониженим вмістом вуглецю утворення графіту малоямовірне.

На діаграмі метастабільної рівноваги крайні ординати відповідають чистим компонентам: GNA – залізу, KFD – цементиту. Ординати між ними – подвійним сплавам, загальний вміст заліза й вуглецю в яких дорівнює 100%. Для заліза на лінії GNA точка A відповідає температурі плавлення ($1539^{\circ}C$); N – перетворенню δ - $Fe \Leftrightarrow \alpha$ - Fe ; G – перетворенню γ - $Fe \Leftrightarrow \alpha$ - Fe . Для цементиту: D – температура плавлення (точно не встановлена).

В системі $Fe - Fe_3C$ можливі рідка фаза — розчин заліза й вуглецю, та чотири твердих δ – α – γ – τ тверді розчини – **ферит** (Φ), γ -твєрдий розчин – **аустеніт** (A), і цементит Fe_3C . Ліквідус – $ABCD$; солідус – $AHIECF$.

Затвердівання сплавів, які містять до 0,5% C , починається з утворення δ -фериту за реакцією $P_{(AB)} \rightarrow \delta$ -ферит ($\Phi_{(AH)}$) (див. рис.3.1). Характер подальшої кристалізації сплавів залежить від вмісту в них вуглецю. Сплави з вмістом до 0,1% C (до точки H), повністю затвердівають в інтервалі температур, який відповідає лініям AB та AH з утворенням однофазної структури δ -фериту. Цій структурі відповідає ділянка діаграми, що знаходиться по лівій стороні від лінії AHN .

Сплави з 0,1...0,5% C (між точками H і B) кристалізуються дещо складніше. Після виділення з рідини відповідної кількості фериту при температурі $1499^{\circ}C$ (ізотерма HIB) вони зазнають перитектичного перетворення:



В сплаві, який містить 0,16% C (I), обидві вихідні фази ($P + \delta$ -ферит), взаємодіючи між собою при перитектичному перетворенні, без залишку витрачаються на утворення γ -твєрдого розчину (аустеніту). Після цього сплав набуває однофазної структури – аустеніт. В сплавах, які вміщують 0,1 (H) до 0,16% C (I), після перитектичної реакції залишається в залишку доля δ -фериту, який при подальшому охолодженні сплаву (в результаті перетворення гратки $OЦК$ в $ГЦК$) в інтервалі температур, які відповідають лініям HN та IN , перетворюється в аустеніт: $\delta_{(HN)} \rightarrow \gamma_{(IN)}$ ($\Phi \rightarrow A$). Сплави з вмістом вуглецю 0,16...0,5% остаточно затвердівають в інтервалі температур ліквідус (BC) – солідус (IE), при яких залишкова рідина кристалізується в аустеніт: $P_{(BC)} \rightarrow A_{(IE)}$. Цією ж реакцією також описується процес затвердівання сплавів із вмістом вуглецю 0,5...2,14% C .

Таким чином усі сплави, які включають менше 2,14% C , після першої кристалізації отримують однофазну структуру – аустеніт, яка зберігається при охолодженні до температур, відповідних лінії GSE . При подальшому охолодженні проходить перекристалізація аустеніту, в результаті чого формується кінцева структура сплавів.

У групі сплавів, які містять від 2,14 (E) до 6,67% $C(F)$, існує евтектичний сплав з 4,3% C (точка C), який при $1147^{\circ}C$ (ізотерма ECF), є одночасно насиченим вуглецем і залізом, кристалізується за евтектичною реакцією:



Утворена евтектична суміш двох фаз ($A + I$) називається **ледебуритом**.

Сплави доевтектичні 2,14 (точка E)...4,3% C (точка C) і заевтектичні 4,3...6,67% C кристалізуються в два етапи. На першому в інтервалі температур

ліквідус (BCD) – солідус (ECF) із рідкої фази виділяються первинні кристали: в доевтектичних –*аустеніт* (A), в заевтектичних – *цементит* (C_I). На другому етапі рідина, що залишилась, затвердіває з утворенням евтектики – *ледебурит* (цементит + аустеніт). В результаті первинної кристалізації доевтектичні сплави мають структуру A_E+L , заевтектичні – C_I+L . І до- і заевтектичні сплави після первинної кристалізації мають дві фази – аустеніт і цементит.

Лінія AHN (див. рис.3.1) показує границю розчинності вуглецю в δ - Fe , лінія GPQ – в α - Fe , лінія ES – в γ - Fe . Таким чином, максимальна розчинність вуглецю в δ - Fe становить 0,1% (точка H , температура $1499^{\circ}C$), в α - Fe - 0,02% С при $727^{\circ}C$ (точка P) і 0,01% С при $600^{\circ}C$ (Q) ; в γ - Fe – 2,14% (точка E).

Сплави заліза з вуглецем, якого в сплаві менше 0,02%, називаються **технічним залізом**. Праворуч лінії GPQ ферит є пересиченим твердим розчином, на лінії GPQ він гранично насичений вуглецем. При охолодженні сплавів, розташованих на діаграмі праворуч PQ , нижче $727^{\circ}C$ із фериту виділяється надлишковий вуглець, що приводить до формування цементиту третинного (C_{III}) у вигляді сітки на границях зерен фериту. Структура технічного заліза показана на рис.3.3,*a*. Якщо в структурі сплавів (0,02...6,67%С) уже є цементит, то C_{III} нашаровується на нього і металографічним методом не визначається.

Лінія ES показує границю насичення аустеніту вуглецем у залежності від температури сплаву. Розчинність вуглецю максимальна при $1147^{\circ}C$ (точка E) – 2,14%. В результаті аустеніт у сплавах, вміст вуглецю в яких більше 0,8% (точка S), праворуч лінії ES), виявляється перенасиченим твердим розчином і з нього виділяється вуглець, який іде на утворення цементиту вторинного (C_{II}). У сталях C_{II} формується частіше у вигляді сітки на границях зерен аустеніту, в чавунах частіше всього нашаровується на цементиті ледебуриту.


Вуглець, розчинюючись в $O\bar{C}K$ гратці заліза δ і α , змінює їх і тим самим знижує температурну стійкість цих структур. Тому, чим більше вуглецю розчинено в δ - Fe , тим при більш високих температурах гратка δ перетворюється в γ - гратку; чим більше вуглецю в сплаві, тим при більш низьких температурах аустеніт перетворюється в α -ферит. Таким чином, розчинення вуглецю в залізі спричиняє підвищенню температури A_4 (лінія NI) і зниження A_3 (лінія GS), розширенню температурної області існування аустеніту й зниженню області фериту.

При охолодженні сплавів, які містять менше 0,8%С, перетворення аустеніту у ферит починається при температурах, що відповідають лінії GS . Це перетворення через різну розчинність вуглецю у фериті (GP) і аустеніті (ES) супроводжується дифузійним перерозподілом вуглецю між ними. Тому перебудова граток проходить в температурному інтервалі $GS - GP$. Ділянка PGS є ділянкою двофазної структури, в якій ферит знаходиться в рівновазі з аустенітом.

У сплавах, що розташовані між точками P та S , під час охолодження по мірі утворення фериту в указаному інтервалі температур аустеніт збагачується вуглецем (GS). При $727^{\circ}C$ вміст вуглецю в аустеніті на заключному етапі

досягає 0,8% (S), гратка γ - Fe (ΓCK) втрачає стійкість і перебудовується в гратку α - Fe ($O CK$), в якій при $727^{\circ}C$ розчиняється тільки 0,02% C (P).

Поліморфне перетворення ΓCK ($0,8\% C$) $\rightarrow O CK$ ($0,02\% C$) супроводжується виділенням вуглецю з розчину й утворення цементиту:



Це трьохфазне перетворення, обумовлене поліморфізмом заліза, що відбувається при $727^{\circ}C$, називається евтектоїдним. На відміну від трьохфазного евтектичного перетворення при евтектоїдному вихідною фазою є не рідкий, а твердий розчин (в даному випадку аустеніт). Суміш фаз, що виділилася з твердого розчину називається евтектоїдом, при чому число фаз дорівнює числу компонентів системи. Структурна складова залізовуглецевих сплавів, яка утворюється в результаті розпаду аустеніту і яка складається із пластинок двох фаз – фериту і цементиту, які чергуються між собою, називається **перлітом** (Π). Температура утворення перліту відповідає критичній температурі A_1 .

На діаграмі метастабільної рівноваги точці A_1 відповідає лінія PSK ($727^{\circ}C$). Евтектоїдне перетворення $A \rightarrow \Pi$, проходить в усіх сплавах, які містять більше 0,02% C (точка P), тобто в стаях і чавунах.

Сплави з вмістом вуглецю 0,02...2,14% C , у структурі яких присутній перліт, називаються **сталями**. Сталі поділяються на *доевтектоїдні* ($C=0,02\dots0,8\%C$, структура $\Phi+\Pi$); *евтектоїдні* ($C=0,8\%C$, структура *перліт*); *заевтектоїдні* ($C=0,8\dots2,14\%C$, структура $\Pi+\Pi_{II}$). Схеми структур цих сталей показані на рис.5.3.

Сплави, які містять від 2,14 до 6,67% C , у структурі яких присутня певна доля евтектики – ледебуриту, називаються **чавунами**. Вони поділяються на *доевтектичні* ($C=2,14\dots4,3\%C$, структура $\Pi+\Lambda$); *евтектичні* ($C+4,3\%C$, структура - ледебурит); *заевтектичні* ($C>4,3\%C$, структура $\Pi_I+\Lambda$).

Цементит третинний в стаях і чавунах, а також цементит вторинний в евтектичному і заевтектичному чавунах як самостійні структурні складові при мікроструктурному аналізі зазвичай не визначаються.

Необхідно зазначити, що всі описані зміни структури, що проходять при охолодженні сплавів, повторюються і при нагріванні сплавів (у зворотному порядку). Це справедливо лише в тому випадку, коли охолодження і нагрівання проходять із дуже малими швидкостями, і при будь-якій температурі всі можливі перетворення повністю завершені і сплави знаходяться в стані фазової рівноваги.

Про фазові перетворення можна судити по кривих їх охолодження або нагрівання. Як приклад розглянемо процес структуроутворення в сталі з 0,4% C (рис. 3.2). Вище точки 1 сталь знаходиться в рідкому стані і безперервно охолоджується. В інтервалі температур 1-2 із рідкої фази, склад якої змінюється по ліквідусу AB , випадають кристали δ -фериту, склад яких визначається по солідусу AH . За правилом фаз $C=2-2+1=1$, $t \neq const$. При кристалізації виділяється тепло, на ділянці кривої 1-2 охолодження сплаву зменшується. При температурі точки 2 проходить трьохфазне перитектичне перетворення: $P_B + \delta_H \rightarrow A_1 + P$ (залишок); $C=2-3=1=0$, $t = const$.

Залишкова рідина кристалізується при безперервному охолодженні в інтервалі температур 2-3 з утворенням аустеніту. В інтервалі 3-4 сплав має структуру A (аустеніту), безперервно охолоджується. При температурах 4-5 проходить поліморфне перетворення,

$\Gamma\text{ЦК}$ перебудовується в $OK\Gamma$ гратку і з аустеніту виділяються кристали α -фериту.

При температурі точки 5 проходить трьохфазне евтектоїдне перетворення $A_{(S)} \rightarrow \Phi_{(P)} + \Gamma_{(K)}$, коли з аустеніту, не перетвореного у ферит, утворюється **евтектоїд - перліт** ($\Phi + \Gamma$). У процесі подальшого охолодження сплаву з фериту виділяється Γ_{III} , який нашаровується на цементиті перлітному. Структура сталі охолодженої нижче температури точки 5 (до точки 6) - $\Phi + \Gamma$ (рис.5.3, **a**).

При температурі точки 5 проходить трьохфазне евтектоїдне перетворення $A_{(S)} \rightarrow \Phi_{(P)} + \Gamma_{(K)}$, коли з аустеніту, не перетвореного у ферит, утворюється **евтектоїд - перліт** ($\Phi + \Gamma$). У процесі подальшого охолодження сплаву з фериту виділяється Γ_{III} , який нашаровується на цементиті перлітному. Структура сталі охолодженої нижче температури точки 5 (до точки 6) - $\Phi + \Gamma$ (рис.5.3, **a**).

Масові долі (%) фериту й перліту як структурних складових сталей можуть бути визначені за правилом відрізків. Наприклад, при 600°C $\Phi = (0,8-0,4)/(0,8-0,01)100 = 50\%$, а перліту $\Gamma = (0,4-0,01)/(0,8-0,01)100 = 50\%$. Масова доля фериту як фази, що існує разом із цементитом, $\Phi = (6,67-0,4)/(6,67-0,01)100 = 94\%$. Решта 6% належать іншій фазі – цементиту.

Таким чином, структура, що містить 0,4% C , складається із 50% фериту і 50% перліту (відповідно фазовому аналізу - 94% $\Phi + 6\%\Gamma$). Аналогічна ферито-перлітна структура (тільки з різною часткою цих складових) усіх доевтектоїдних сталей (рис.5.3, **b**).




Рис. 5.2. Діаграма стану стани системи "Замзо-гульчук" і її відхилення від норми (сплави III і IV)

Кристалізація типової заевтектоїдної сталі II з 1,5% вуглецю (рис.3.2) відбувається в інтервалі температур від точки 7 до точки 8, коли з рідкої сталі з'являються зерна аустеніту. Після закінчення кристалізації від температури точки 8 до точки 9 в аустенітній області відбувається просте фізичне охолодження однофазного сплаву. Оскільки лінія ES – лінія сольвусу, тобто лінія обмеженої розчинності вуглецю в γ -Fe (аустеніті), то нижче від точки 9 аустеніт стає перенасиченим вуглецем. Надлишкові атоми вуглецю виходять із гратки аустеніту, зв'язуються з атомами заліза у хімічну сполуку – цементит. Такий цементит визначають як вторинний - Ц_{II} . Він виділяється по межах аустенітних зерен у вигляді тонкого прошарку. При охолодженні до 727°C кількість вуглецю в аустеніті зменшується до 0,8% (від точки 9 до точки S по лінії ES) і такий аустеніт при температурі точки 10 перетворюється на перліт. Структура всіх заевтектоїдних сталей – темні зерна перліту, оточені світлими прошарками вторинного цементиту (рис.3.3,г).




Рис.3.3. Схеми структур: а – технічного заліза; б –доевтектоїдної сталі; в – евтектоїдної сталі; г – заевтектоїдної сталі

Як уже зазначалось, залізовуглецеві сплави з вмістом вуглецю більше 2,14% є чавунами, які поділяються на евтектичні, до- і заевтектичні.

У доевтектичних чавунах (сплав III, рис.3.2) первинна кристалізація відбувається в інтервалі температур між точками 12 і 13 з виділенням аустеніту. При температурі точки 13 (1147°C) проходить евтектичне перетворення $\text{P}_\text{C} \rightarrow \text{L}(\text{A}_\text{E} + \text{Ц})$. У відповідності з правилом фаз – $C=2-3+1=0$ – це перетворення відбувається при постійній температурі (див. криву охолодження сплаву III).

Після закінчення цієї реакції структура сплаву буде складатися з аустеніту та ледебуриту. При зниженні температури з 1147°C до 727°C (точка 14) із аустеніту, в якому було 2,14% C за рахунок зменшення розчинності вуглецю до 0,8% (точка S) виділяється вторинний цементит Ц_{II} , що розміщується навколо зерен аустеніту. Такий вторинний цементит виділяється також і з аустеніту, що входить до складу ледебуриту. При температурі 727°C проходить евтектоїдне перетворення аустеніту (як первинного, так і того, що входив до складу ледебуриту) в перліт ($\text{A} \rightarrow \text{П}$), після завершення якого кінцева структура доевтектичних чавунів (рис.3.4,а) буде складатися з перліту (темні зерна) і плямистої структури ледебуриту (темні плями перліту на фоні світлого

цементиту). Вторинний цементит зливається з цементитом ледебуриту і як окрема фаза не спостерігається.

Структура евтектичного чавуну з 4,3%С – суто ледебуритна (рис.3.4,**б**).




Рис.3.4. Схеми структур чавунів: а – доевтектичного; б – евтектичного; в – заевтектичного.

Кристалізація заевтектичних чавунів (сплав IV на рис. 3.2) починається з виділення в т. 16 кристалів первинного цементиту Ц₁ у вигляді пластин. При температурі т.17 (1147°C) відбувається евтектичне перетворення $\text{P}_\text{C} \rightarrow \text{L}(\text{A}_\text{E} + \text{Ц})$, після завершення якого структура буде складатися з ледебуриту і первинних кристалів цементиту. Така структура буде зберігатися аж до кімнатної (т.19) з тією різницею, що в кінцевому ледебуриті буде не аустеніт, а перліт, який утворився внаслідок евтектоїдного перетворення при температурі т.18 — 727°C (рис.3.4,**в**).

Ці чавуни називаються білими, оскільки в зламі мають білий сріблястий колір, який визначається наявністю в структурі цементиту.

Діаграма стабільної рівноваги, позначена на рис.3.1 і 3.2 пунктиром, відображає можливість утворення високовуглецевої фази – графіту на всіх етапах процесу структуроутворення в сплавах з підвищеним вмістом вуглецю. В інтервалі температур ліквідус DC – солідус CF із рідини виділяється графіт. При евтектичній температурі 1153°C (ізотерма $E'C'F'$) рідина складу С затверджує з утворенням графітної евтектики ($A_E + \Gamma$). В інтервалі температур $ECF - PSK$ через зменшення розчинності вуглецю в аустеніті (лінія ES) виділяється графіт. При евтектоїдній температурі ($t_{PSK} = 738^{\circ}\text{C}$) вміст вуглецю в аустеніті досягає $0,7\%(S^l)$ і аустеніт розпадається на ферит і графіт.

Таким чином, при охолодженні сплавів, які включають $2,14...6,67\% \text{ C}$, формується структура, яка складається з фериту та графіту. Це так звані графітизовані чавуни.

Завдання на роботу.

1. Уважно вивчити теоретичний матеріал.
2. Скласти звіт про роботу, в якому:
 - зробити рисунок діаграми стану залізо – цементит і нанести на неї ординату, що показує склад сплаву у відповідності з варіантом табл.3.1;

- дати точну назву вказаного сплаву;
- показати криву охолодження сплаву (поруч з діаграмою стану);
- описати процес кристалізації і подальшого формування структури цього сплаву з рідкого стану до кімнатної температури;
- визначити, які фази і структурні складові будуть у сплаві при кімнатній температурі;
- визначити кількість цих фаз і структурних складових за правилом важеля;
- показати схему кінцевої структури сплаву з вказівкою на схемі структурних складових.

Таблиця 3.1

№ варіанта	% вуглецю	№ варіанта	% вуглецю	№ варіанта	% вуглецю
1	5,5	6	4,0	11	0,01
2	0,1	7	2,5	12	0,2
3	0,16	8	4,5	13	0,6
4	0,3	9	0,8	14	3,5
5	1,0	10	2,0	15	4,3

Контрольні питання для самопідготовки

1. Що визначають точки G та N на діаграмі стану залізо-вуглець?
2. Як впливає вуглець на температуру поліморфного перетворення заліза?
3. Що визначають точки A_4 , A_3 , A_2 , A_1 для чистого заліза та для його сплавів з вуглецем?
4. Які фази притаманні залізовуглецевим сплавам?
5. Які структури утворюються в залізовуглецевих сплавах?
6. Які перетворення називаються евтектичним, евтектоїдним, перитектичним в залізовуглецевих сплавах?
7. Які структури називається ледебуритом, перлітом?
8. Який цементит називається первинним, вторинним, третинним?
9. Як поділяються залізовуглецеві сплави в важності від вмісту в них вуглецю?
10. Які залізовуглецеві сплави називаються технічним залізом, сталлю, чавуном?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

ВИВЧЕННЯ МІКРОСТРУКТУР ВУГЛЕЦЕВИХ СТАЛЕЙ У РІВНОВАЖНОМУ СТАНІ

Мета роботи: отримати навички у проведенні мікроаналізу структур вуглецевих сталей, визначення по них типу сплаву, вміст вуглецю, марки сталі, її властивостей і практичного застосування.

Матеріали та обладнання. Для виконання цієї лабораторної роботи студентам надаються зразки шліфів сталей різного хімічного складу, металографічний мікроскоп, фотографії мікроструктур сталей.

Теоретичні відомості. Мікроструктура вуглецевих сталей в рівноважному стані, отримана після повільного охолодження (відпалу), може бути визначена з діаграмами стану "залізо-вуглець". Сплави, які вміщують вуглецю до 0,02% називаються технічним залізом. Його структура складається зі світлих зерен фериту з добре помітними темними границями (рис.4.1,*a*), на яких виділяється третинний цементит. Для того, щоб відрізнити ферит від цементиту, шліфи протравлюють реактивом – пікратом натрію, який забарвлює цементит в темний колір і не діє на ферит. Сплави з вмістом вуглецю 0,02...2,14% називаються сталями. Вони поділяються на доевтектоїдні (0,02...0,8%C), евтектоїдні (0,8%C) і заевтектоїдні (0,8...2,14%C).

Структура доевтектоїдних сталей складається з фериту та перліту (рис.4.1,*b*), евтектоїдних – тільки з перліту (рис.4.1,*c*), заевтектоїдних – перліту і вторинного цементиту (Ц_{II}), який при повільному охолодженні виділяється по границях зерен перліту і спостерігається під мікроскопом у вигляді сітки білого кольору при травленні шліфа розчином азотної кислоти (рис.4.1,*d*).




Рис.4.1. Схема структур залізовуглецевих сплавів: *а* - технічного заліза; *б* – доевтектоїдної сталі; *в* – евтектоїдної сталі; *г* – заевтектоїдної сталі

Виділення вторинного цементиту по границях зерен перліту є небажаним, оскільки така структура має підвищену твердість і погано оброблюється різанням. Чим більше в сталі вуглецю, тим ширшою є цементитна сітка і менше утворюється перліту.

Таким чином, із збільшенням вмісту вуглецю в сталі змінюється їхня структура і фазовий склад: зменшується частка м'якого фериту, збільшується кількість твердого цементиту і відповідно з цим зростають твердість (HB),

границя міцності (σ_B), зменшується пластичність (δ) і ударна в'язкість (KC) – рис.4.2.

По структурі сталі, що знаходиться в рівноважному стані, можна приблизно визначити вміст вуглецю, і, таким чином, марку сталі. Для цього на мікроструктурі, що вивчається під мікроскопом, орієнтовно визначають площини, які займають перлітом і феритом. Вміст вуглецю у фериті, як ми знаємо, при кімнатній температурі менше 0,01% і ним можна знехтувати, тобто прийняти рівним нулю. Вміст вуглецю у перліті – 0,8%.

Наприклад, при мікроструктурному аналізі визначили, що площа, яку займає ферит, складає 30%, а перліт – 70% всієї площини. Тоді кількість вуглецю, що вноситься перлітом визначається за пропорцією:

$$\begin{aligned} 100\% \text{ перліту} &— 0,8\% \text{C} \\ 70\% \text{ перліту} &— x\% \end{aligned}$$

$$\text{Звідки: } x = \frac{70 * 0,8}{100} = 0,56\%.$$

Такий приблизно вміст вуглецю має вуглецева сталь марки 55.





Рис.4.2. Вплив вмісту вуглецю на механічні властивості сталі

Визначати марку за ефектоїдної сталі за такою методикою не варто, оскільки навіть приблизно визначити площину, яку займає цементитна сітка, практично неможливо.

Завдання на роботу.

1. Розглянути під мікроскопом зразки сталі і визначити структурні складові.
2. По структурі визначити вміст вуглецю і вказати марку сталі.
3. Зарисувати схеми мікроструктур.
4. Скласти звіт про роботу, в який включити дільницю діаграми стану „залізо – цементит” для сталей, графік залежності механічних властивостей сталі від вмісту вуглецю, механічні властивості розглянутих марок сталей, висновки про роботу.

Приклади структур доевтектоїдної сталі з різним співвідношенням перліту і фериту



*Рис.4.3 – Мікроструктури сталей з різним співвідношенням перліту і фериту
(світлі зони – ферит, темні – перліт)*

Контрольні питання для самопідготовки

1. Які сталі називаються доевтектоїдними, заевтектоїдними?
2. Яка структура в доевтектоїдних сталях при їх рівноважному стані?
3. Яка структура в заевтектоїдних сталях при їх рівноважному стані?
4. Як можна визначити марку сталі за її структурою?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

ВИВЧЕННЯ МІКРОСТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ЧАВУНІВ

Мета роботи: отримати навички визначення за мікроструктурою виду чавуну, оцінити його механічні властивості, встановити орієнтовно марку (крім білого чавуну) та сферу його використання.

Матеріали та обладнання. Для виконання даної лабораторної роботи потрібні: зразки мікрошліфів та фотографії мікроструктур чавунів різних типів, металографічний мікроскоп.

Теоретичні відомості. За хімічним складом чавуни відрізняються від сталей більш високим вмістом вуглецю (більше 2,14%) і постійних домішок (S, P, Si, Mn). Чавун має більш низькі механічні властивості, ніж сталь. Однак, його гарні технологічні властивості (ливарні, оброблюваність різанням, зносостійкість, антифрикційні властивості тощо) роблять чавун придатним для виготовлення різноманітних деталей для машин різного технологічного призначення в тому числі і для сільськогосподарських машин.

В залежності від стану вуглецю чавуни поділяються на дві групи: **білі чавуни**, в яких весь вуглець знаходиться в складі хімічної сполуки Fe_3C (цементиту), і **графітизовани** чавуни, в яких весь вуглець або більша його частина знаходиться у вільному стані у вигляді графіту.

Структура білих чавунів залежить від вмісту вуглецю і відповідає діаграмі стану залізо-цементит (рис.5.1).




Рис. 5.1. Діаграма стану системи залізо-цементит.

За вмістом вуглецю чавуни поділяються на:

Доевтектичні ($2,14 \dots 4,3\%$ С, на діаграмі стану від точки Е до точки С)). Їх структура має три складових — *перліт*, *ледебурит*, *вторинний цементит* (рис. 7.2, а). Перліт спостерігається під мікроскопом у вигляді темних зерен, частина цементиту вторинного — світлих оболонок навколо перлітних зерен, а інша частина зливається з цементитом ледебуриту і під мікроскопом як окрема складова не спостерігається; ледебурит має вигляд ділянок з невеликими темними зернами округлої або витягнутої форми перліту, рівномірно розташованих у білій цементитній основі.




Рис.5.2. Мікроструктури білих чавунів: а – доевтектичного; б – евтектичного; в – заевтектичного

Евтектичний чавун ($4,3\%$ С) складається з ледебуриту — механічної суміші перліту з цементитом (рис.5.3, б).

Заевтектичний чавун ($4,3\dots 6,7\%$ С) має дві структурні складові — первинний цементит і перліт (рис.7.3, в).

Білі чавуни надто крихкі та тверді, погано обробляються різальним інструментом і в машинобудуванні використовуються дуже рідко (зірочки для очистки литва від пригару, кулі млинів), зазвичай вони йдуть на виготовлення ковкого чавуну.

Конструкційними чавунами є графітізовані чавуни, які поділяються на чотири види в залежності від форми графітних включень у їх структурі: *cipi*, *ковкі*, *високоміцні* та чавуни з *вермикулярною формою графіту*. Структура металевої основи в усіх цих чавунах може бути феритною, феритно-перлітною або перлітною.

В сірих чавунах графіт має *пластинчасту* форму (рис 5.4, а), в ковках — компактну *пластівчасту* (рис.5.4, б), у високоміцних — *кулясту* (рис.5.4, в), у чавунах з вермикулярною формою — у вигляді коротких потовщених пластин з округлими кінцями (рис.5.4, г). Цю форму можна розглядати як проміжну між пластинчастою і кулястою.

Пластинчастиа форма графіту в сірому чавуні суттєво знижує механічні властивості чавуну, зокрема міцність, пластичність, ударну в'язкість. В той же час графітні включення полегшують оброблюваність різанням, роблять стружку ламкою, підвищують зносостійкість і здатність поглинати вібрації і резонансні коливання, надають чавуну добрих ливарних властивостей.

Отриманню сірих чавунів сприяє повільне охолодження виливків, підвищений вміст кремнію та знижений марганцю а також такий захід як модифікування рідкого чавуну феросиліцієм або силікокальцієм. Сірий чавун – складний сплав, хімічний склад якого коливається в таких межах: 3,2...3,8% C; 1,0...3,5% Si; 0,5...0,8% Mn; 0,2...0,4% P; до 0,12% S. Виготовляють такий чавун за ГОСТ1412-85 марок: СЧ10; СЧ15; СЧ20; СЧ25; СЧ30; СЧ35; СЧ40; СЧ45 (С – сірий, Ч – чавун, цифри показують міцність чавуну в kg/mm^2). Твердість сірого чавуну коливається від HB129 до HB269 в залежності від марки. Пластильність сірого чавуну мізерно мала (відносне видовження δ не перевищує 0,5%), тому він може застосовуватись для виготовлення деталей, які не зазнають навантажень на розтяг і удар. Це блоки циліндрів, картери, гільзи, циліндри парових машин, маховики, станини металорізальних верстатів тощо.

Ковкий чавун (ГОСТ 1215-79). Ковким називається чавун, в якому графіт має пластівчасту (кляксоподібну). Така форма графіту утворюється з білого чавуну внаслідок його тривалій витримці (відпалюванні) при температурі 950...1000°C. Назва “ковкий” не означає, що цей чавун можна кувати, або піддавати будь-якій іншій обробці тиском. Це сухо ливарний матеріал а назва свідчить тільки про його більшу пластильність порівняно із сірим чавуном. Ковкий чавун поділяється на марки: КЧ30-6; КЧ33-8; КЧ35-10; КЧ37-12; КЧ45-6; КЧ50-4; КЧ56-4; КЧ60-3; КЧ63-2 (К – ковкий, Ч – чавун, перші дві цифри показують міцність у kg/mm^2 , другі – відносне видовження в процентах). Хімічний склад ковкого чавуну знаходитьться в межах: 2,4...2,8% C; 0,8...1,4% Si; 0,3...1,0% Mn; 0,08...0,1% S; до 0,2% P. Пониженні значення вмісту вуглецю та кремнію і підвищений марганцю потрібні для того, щоб у виливках була структура білого чавуну. З цією ж метою товщина стінок виливків не повинна перевищувати 40...50 мм. При більших розмірах в стінках можливе утворення пластинчатого графіту і чавун стає непридатним для відпалювання.




Рис.5.4. Схеми форми графіту в чавунах: **а** — сірому, **б** — ковкому, **в** — високоміцному, **г** — з вермикулярною формою графіту.

Ковкі чавуни знайшли широке застосування в сільськогосподарському, автомобільному, текстильному машинобудуванні. З нього виготовляють деталі високої міцності, що працюють у важких умовах зношування, здатні сприймати ударні та змінні за напрямом навантаження (картери редукторів, гаки, скоби, фланці, ступиці коліс, елементи карданних валів, ланцюги та ролики конвеєрів тощо). Добре ливарні властивості вихідного білого чавуну дають можливість виготовляти виливки складної форми.

Високоміцний чавун (ДСТУ 3925-99). Високоміцним називається чавун, в якому графітні включення мають кулясту форму. Така форма графіту утворюється при обробці рідкого чавуну невеликими дозами таких елементів як магній, церій, кальцій, ітрій. Ці елементи називаються **модифікаторами**. Вони, практично, не змінюють хімічний склад сплавів, зате суттєво впливають на їхню структуру, змінюючи форму графітних включень, розмір зерен, їх розташування тощо. Як модифікатор для виготовлення чавуну з кулястим графітом найчастіше всього використовується магній – найбільш ефективний і дешевий елемент. Остаточний вміст магнію для отримання кулястого графіту становить 0,04...0,06%. За вмістом решти елементів високоміцний чавун не відрізняється від сірого, за винятком сірки, якої у високоміцному чавуні 0,01...0,03%. Таке зменшення вмісту сірки відбувається завдяки тому, що магній при обробці рідкого чавуну активно реагує із сіркою з утворенням нерозчинних у чавуні сульфідів магнію Mg_2S .

Високоміцний чавун поділяється на марки: ВЧ 350-22; ВЧ 400-15; ВЧ 420-12; ВЧ 450-10; ВЧ 450-5; ВЧ 500-7; ВЧ 600-7; ВЧ 700-2; ВЧ 800-2; ВЧ 900-2; ВЧ 1000-2 (В – високоміцний, Ч – чавун, перше число вказує межу міцності на розтяг в MPa , друге число через дефіс – значення межі відносного видовження у відсотках).

Високоміцний чавун використовується для виготовлення середньо – та важко навантажених деталей відповідального призначення: прокатного, ковальсько-пресового обладнання, корпусів парових турбін, колінчастих валів для автомобілів, тракторів та комбайнів, поршнів, кронштейнів та інших деталей.

Чавун із вермикулярним графітом. Високоміцний чавун із кулястим графітом поряд із його позитивними якостями (високі механічні та експлуатаційні характеристики) має і суттєві недоліки (підвищену об'ємну усадку, понижену тепlopровідність, схильність до відбілу). В чавуні з **вермикулярним** графітом ці недоліки відсутні. В ньому поєднуються високі механічні і ливарні властивості, висока тепlopровідність, низька собівартість.

Графіт в такому чавуні має вигляд коротких потовщених пластин з закругленими кінцями (рис.7.3, г), форма яких є переходною між пластинчатим і кулястим графітом. Як конструкційний матеріал чавун із вермикулярним графітом є найбільш молодим типом чавуну.

Перша технологія його виробництва була розроблена лише в 1966 році. Суть цієї технології полягає в тому, що рідкий чавун обробляється модифікаторами в кількості, недостатній для отримання цілковито кулястої форми графіту. У структурі чавуну утворюється вермикулярний графіт і 20..30% кулястого. Наприклад, при обробці чавуну магнієвими модифікаторами остаточний вміст магнію для забезпечення вермикулярного графіту повинен бути біля 0,02%.

До 1999 р. не було стандартів на чавун із вермикулярним графітом, і навіть це не перешкоджало його успішному використанню в машинобудуванні. Зараз існує ДСТУ 3326-99 "Чавун з вермикулярним графітом", за яким цей чавун поділяється на марки: ЧВГ 300-4; ЧВГ 400-4; ЧВГ 500-1 (Ч – чавун, В –

вермикулярний, Г – графіт, перше число вказує межу міцності на розтяг в MPa , друге число через дефіс – значення межі відносного видовження у відсотках).

Чавун з вермикулярним графітом є ефективним матеріалом для деталей машин, які зазнають досить високих статичних, ударних і циклічних навантажень, працюють в умовах теплозмін тощо. В автомобілебудуванні цей чавун застосовується для виготовлення головок блоків циліндрів, випускних колекторів, гальмівних дисків, колінчастих і розподільчих валів, блоків циліндрів, зубчастих коліс, корпусів турбокомпресорів тощо.

Завдання на роботу

1. Вивчити під мікроскопом мікрошлифи чавунів, визначити структурні складові і за ними визначити вид чавуну (білий, сірий, ковкий, високоміцний).
2. Зарисувати схеми мікроструктур (на рисунках структура металевої основи чавунів зображається так як і сталей – див. рис. 6.1).
3. Записати приблизну марку чавуну, його хімічний склад, властивості, сферу використання.
4. Скласти звіт про роботу.

Контрольні питання для самопідготовки

1. Які сплави називаються чавунами?
2. Які типи конструкційних чавунів існують?
3. Яка основна структурна відмінність чавунів різних типів?
4. Якою може бути структура металевої основи чавунів?
5. Від чого залежить отримання тієї чи іншої структури металевої основи чавунів?
6. В чому полягає технологія виготовлення ковкого чавуну?
7. В чому полягає технологія виготовлення високоміцного чавуну?
8. Як маркуються чавуни різних типів?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

ТЕРМІЧНА ОБРОБКА СТАЛЕЙ

Мета роботи: вивчення методики призначення режимів відпалу, нормалізації і загартування, придбання практичних навичок проведення різноманітних операцій термічної обробки, дослідження впливу вмісту вуглецю і температури відпуску на твердість загартованої сталі.

Матеріали та обладнання. Для виконання цієї лабораторної роботи надаються зразки сталей, термічна піч, термопара з пристроям реєстрації температури, охолодні середовища (вода, мінеральне масло), пристрії для вимірювання твердості.

Теоретичні відомості. Термічною обробкою сталі називається технологічний процес, який полягає в нагріванні сталі до визначеного температури, витримки і наступного охолодження з певною швидкістю. При термічній обробці отримують необхідні властивості сталі, змінюючи її структуру без зміни хімічного складу. Біля 40 % сталі, споживаної машинобудуванням для виготовлення деталей машин, пристріїв, устаткування, піддають різноманітним видам термічної обробки. Оскільки основними чинниками при термічній обробці є температура і час, то будь-який процес термічної обробки можна представити в цих координатах (див.рис. 6.4).

Основні параметри режиму термічної обробки - температура нагрівання (t_H), швидкість нагрівання (v_H), тривалість витримки при температурі нагрівання (τ_B) і швидкість охолодження (v_o).

Температура нагрівання сплаву при конкретному виді термічної обробки визначається температурами фазових перетворень (критичними температурами) на відповідній діаграмі його стану. Ці критичні температури дляожної стадії позначаються літерою A з відповідним індексом ($A_1, A_2, A_3, A_4, A_{cm}$). Критичні точки A_1 на лінії PSK показують перетворення $A \rightarrow P$ (при охолодженні – Ar_1) або $P \rightarrow A$ (при нагріванні – Ac_1); A_3 на лінії GS – початок виділення фериту з аустеніту при охолодженні або кінець його розчинення при нагріванні (відповідно – Ar_3 і Ac_3); A_{cm} на лінії SE – початок виділення цементиту вторинного з аустеніту в заєвтектoidних сталях при охолодженні або кінець його розчинення при нагріванні (відповідно - Ar_{cm} і Ac_{cm}).

Температура нагрівання при термічній обробці сталей, щоб уникнути її оплавлення, не повинна перевищувати лінії солідуся.

Швидкість нагрівання вибирається в залежності від ряду чинників: тепlopровідності сталі, форми і розмірів деталей, загальної маси деталей, що нагріваються, характеру їх розташування в печі, та деяких інших.

Тривалість витримки при заданій температурі нагрівання визначається швидкістю фазових перетворень, що відбуваються в металі. Витримка необхідна для завершення фазових перетворень і вирівнювання температури по об'єму деталі.

Швидкість охолодження вибирається в залежності від ступеня стійкості переохолодженого аустеніту, обумовленого переважно хімічним складом сталі,

а також від необхідних структури і властивостей сплаву. В залежності від швидкості охолодження вуглецевої сталі можуть бути отримані перлітна, сорбітна, трооститна або мартенситна структури (рис.6.1) з різноманітними властивостями.

Термічна обробка поділяється на власне термічну, хіміко-термічну і деформаційно-термічну. Перша в свою чергу включає чотири основні групи: відпал першого роду, відпал другого роду, загартування, відпуск.

Відпал першого роду сприяє усуненню відхилень у структурі сплавів від рівноважного стану, що виникли при літті, деформуванні, механічній обробці, зварюванні й інших технологічних процесах. Розрізняють такі основні види відпалу першого роду: дифузійний, рекристалізаційний, низький.

Дифузійний, або *гомогенізуючий*, відпал застосовується для усунення ліквациї, тобто неоднорідності хімічного складу всередині окремих зерен або в об'ємі сплаву, що виникає частіше всього в процесі кристалізації. Він полягає у нагріванні сталі до температур, що значно перевищують критичні ($1050\ldots1200^{\circ}\text{C}$), тривалій витримці ($10\ldots100$ год) і повільному охолодженні (з виключеною піччю), що забезпечує дифузію нерівномірно розподілених елементів.

Для усунення різноманітних відхилень у структурі сплавів від рівноважного стану, що виникнули в результаті наклепу при холодному пластичному деформуванні, застосовується *рекристалізаційний відпал*. Він включає нагрівання металу до температур, що перевищують температуру рекристалізації (для сталі $T_{\text{рекр}} = 0,3\ldots0,4 T_{\text{пл}}$), витримку ($1\ldots2$ год) і повільне охолодження.

Низький відпал застосовується для усунення залишкових внутрішніх напружень, що виникають, наприклад, у зоні термічного впливу при зварюванні виробів, внаслідок нерівномірного охолодження виливків або зрізання окремих об'ємів металу при механічній обробці і порушення врівноважених напружень між окремими частинами деталі. Він включає нагрівання металу до температур $150\ldots700^{\circ}\text{C}$, витримку і наступне повільне охолодження.

Відпал другого роду (фазова перекристалізація) – термічна обробка, що включає нагрівання сталі до температур, що перевищують Ac_1 , або Ac_3 , витримку і повільне охолодження, що має за мету забезпечення фазових перетворень і досягнення практично рівноважних (відповідно до діаграми стану системи Fe – Fe_3C) фазового і структурного станів. Після відпалу структура сталей така: доевтектоїдних – $\Phi + \Pi$, евтектоїдної – Π ; заевтектоїдних – $\Pi + \text{Ц}_{\text{II}}$. Оскільки такий відпал забезпечує мінімальну твердість і найкращу оброблюваність сталі різанням, як правило, він є підготовчою термічною обробкою перед обробкою різанням. Проте в деяких випадках (наприклад, для крупних виливків) він може бути й остаточним видом обробки. Розрізняють такі основні види відпалу другого роду: повний, неповний, нормалізаційний, ізотермічний.

При повному відпалі сталь нагрівають до температури, що на $20\ldots30^{\circ}\text{C}$ перевищує Ac_3 , витримують при цій температурі, повільно охолоджують до

500...600°C разом із піччю, а потім на повітрі. Повний відпал забезпечує повну фазову перекристалізацію і застосовується, як правило, для доевтектоїдних сталей з метою усунення дефектів структури (крупнозернистої, відманштеттової тощо).

При *неповному відпалі* температура нагрівання сталі на 20...30° С вище Ac_1 , але не перевищує Ac_3 або Ac_{cm} . Після витримки сталь повільно охолоджують разом із піччю. При нагріванні відбувається часткова (неповна) перекристалізація сталі (в початковій структурі $\Phi + \Pi$ або $\Pi + \Gamma_\Pi$, при нагріванні тільки перліт перетворюється в аустеніт). Неповний відпал, проведений для заевтектоїдних сталей, називають сфероідізацією. Він дозволяє одержувати сталь із структурою зернистого перліту. Така сталь має більш низьку твердість, вищу пластичність і кращу оброблюваність різанням, ніж сталь із пластинчастим перлітом. Для доевтектоїдних сталей неповний відпал також застосовують з метою покращання оброблюваності різанням.

Нормалізаційний відпал (нормалізація) включає нагрівання доевтектоїдної сталі до температури на 30...50°C вище Ac_3 , а заевтектоїдної – на 30...50°C вище Ac_{cm} , ізотермічну витримку й охолодження на спокійному повітрі. Прискорене охолодження при нормалізації дозволяє отримати більш дисперсну (здрібнену) структуру сталі, що призводить до підвищення її твердості та міцності в порівнянні зі сталлю, що піддавалась повному відпалу. Оскільки температури нагрівання під нормалізацією порівняно високі, то щоб уникнути значного росту зерна металу, витримка повинна бути мінімальною, але забезпечувати рівномірний прогрів виробу по всьому перетину.

Нормалізацією усувається цементитна сітка в заевтектоїдних стальях при підготовці їх до загартування. З огляду на більш високу продуктивність нормалізації в порівнянні з повним або неповним відпалом, їх часто замінюють нею при підготовці вуглецевих сталей до механічної обробки.

Ізотермічний відпал включає нагрівання сталі до температури, що на 30...50°C перевищує Ac_3 , витримку, а потім перенос деталі в іншу піч із заданою температурою (нижче A_1) і ізотермічну витримку її до повного розпаду аустеніту. Ізотермічний відпал покращує оброблюваність різанням і застосовується для деталей і заготівок невеликих розмірів.

Г а р т у в а н н я – термічна обробка, що включає нагрівання сталі вище критичних температур, ізотермічну витримку і наступне охолодження зі швидкістю вище критичної (v_{kp}). Під *к р и т и ч н о ю ш в и д к і с т ю г а р т у в а н н я* розуміють мінімальну швидкість охолодження, що забезпечує бездифузійне перетворення аустеніту в мартенсит. Мета гартування – підвищення твердості, міцності і зносостійкості сталі. Змінюючи швидкість охолодження нагрітих сталей, що мають аустенітну структуру, і варіюючи тим самим ступінь переохолодження, можна одержувати сталі з різноманітною структурою і властивостями (рис. 6.1).

Так, при невеликих швидкостях охолодження (V_1, V_2, V_3) в інтервалі температур 720...550°C з аустеніту утворюються пластинчасті феритно-цементитні суміші (перліт, сорбіт або троостит). По мірі збільшення швидкості охолодження дисперсність суміші, нерівновісність структури сталі, а отже, її

твердість і міцність зростають. При охолодженні зі швидкістю вище критичної ($> V_5$) з аустеніту утвориться мартенсит, що є пересиченим твердим розчином проникнення вуглецю в гратку α -Fe. Залежність критичної швидкості гартування від вмісту вуглецю в сталі представлена на рис. 6.2. На v_{kp} впливає також вид охолоджуючого середовища, розмір зерна та легуючі елементи.




Рис. 6.1. Діаграма ізотермічного розпаду переохолодженого аустеніту з накладеними на неї кривими охолодження.

По зростанню інтенсивності охолодження застосовувані в практиці термічної обробки охолодні середовища можна розташувати так: мінеральні мастила, вода, водяні розчини солей, кислот, лугів. Для загартування вуглецевих сталей краще вода або водяні розчини солей. Ідеальний охолодник при загартуванні такий, що не викликає розпаду аустеніту на перлітні структури, забезпечуючи максимальну швидкість охолодження в інтервалі температур $A_1 - M_n$ і мінімально допустиму в мартенситному інтервалі, що виключає появу значних внутрішніх структурних і термічних напружень, жолоблення, тріщин. Недолік води як охолоджувача: висока швидкість охолодження в мартенситному інтервалі і різке падіння охолоджуючої спроможності при її нагріванні. Мінеральні мастила позбавлені цих хиб, але характеризуються в декілька разів меншою охолоджуючою спроможністю. Тому їх доцільніше застосовувати для охолодження легованих сталей, критична швидкість загартування яких менше, ніж вуглецевих.




Рис.6.2. Критична швидкість гартування в залежності від вмісту вуглецю в сталі.

При розрахунку тривалості нагрівання τ_n під термічну обробку можна керуватися табл. 6.1. Тривалість ізотермічної витримки (τ_b) приймають частіше усього рівною 1/5 від загальної тривалості нагрівання.

Табл. 6.1. Приблизна тривалість нагрівання стальних виробів.

Тип нагрівального пристрою	Температура нагрівання, °C	Тривалість нагрівання (с) на 1 мм діаметра виробу зі сталі	
		Вугле-цевої	Легованої
Полуменева піч Електропіч Соляна ванна	800...900	60...70	65...80
	770...820	60...65	70...75
	820...880	50...55	60...65
	770...820	12...14	18...20
	820...880	10...12	16...18

Загартування доевтектоїдних сталей, що включає нагрівання до температур вище Ac_3 тобто в аустенітний стан, називають *повним*. Для заевтектоїдних сталей використовують *неповне загартування*, при якому сталь, нагріта до температури дещо вище Ac_1 , набуває структури $A+Ц_{II}$, при охолодженні проходить лише перетворення $A \rightarrow M$, тобто часткова (неповна) зміна структури. Зберігання деякої частки твердого і зносостійкого вторинного цементиту сприяє підвищенню механічних властивостей сталі. Повне загартування заевтектоїдних сталей із нагріванням до температур, що перевищують Ac_{cm} , призводить до підвищення вмісту в них аустеніту залишкового і погіршенню властивостей загартованих сталей.

Неповне загартування доевтектоїдних сталей небажане, тому що після нього разом з твердим мартенситом зберігається м'який надлишковий ферит. В промисловості, в залежності від характеру охолодження, застосовують різноманітні способи загартування: в одному охолоджувачі (неперервне гартування), у двох охолоджувачах (перервне гартування), ступінчасте, ізотермічне, гартування з самовідпуском. Завершальною операцією після гартування є відпуск сталі.

Відпук – операція термічної обробки, що полягає в нагріванні загартованої сталі до температур нижче Ac_1 , витримці при цій температурі, охолодженні. Мета відпуску – зменшення внутрішніх напружень у металі й одержання необхідних структури і властивостей.

Низький відпук включає нагрівання загартованої сталі до 150...250°C. Він застосовується для надання поверхневим шарам виробів високої твердості та зносостійкості. Низький відпук, дещо зменшуючий внутрішні напруги, підвищує в'язкість сталі при зберіганні нею високої твердості, широко застосовують для виготовлення мірильного, різального і штамповового інструмента (шаблони, фрези, мітчики, зубила, штампи, волоки та ін.), для деталей після насичення вуглецем (після цементування). Структура сталі після низького відпуску називається *мартенсит відпуSKU*.

При *середньому відпук* загартована сталь нагрівається до 300...400°C, чим

забезпечується одержання структури *трооститу відпуску*, яка має достатню твердість (40...55 HRC) і міцність при високій межі текучості. Середній відпуск ще в більшій ступені, ніж низький, сприяє зменшенню внутрішніх напружень і найбільш часто застосовується при термічній обробці ресор та пружин.

Високий відпуск включає нагрівання загартованої сталі до 500...650°C і забезпечує отримання структури *сортіту відпуску* з гарним комплексом властивостей (міцність, ударна в'язкість, твердість). Тому загартування з високим відпуком називають **поліпшенням** і застосовують для відповідальних деталей із середньовуглецевих сталей (колінчасті вали, шатуни тощо). При нагріванні загартованої сталі до температур вище 650°C утворюється структура *перліт відпуску*.

На рис.6.3 показано лівий кут діаграми стану Fe – Fe₃C і температурні області нагрівання при термічній обробці сталей, а на рис.6.4 - схему режимів різних видів термічної обробки.




Рис.6.3. Температурні області нагрівання при термічній обробці сталі 1 – дифузійний (гомогенізуючий) відпук; 2 – повний відпук, повне гартування; 3, 4 – нормалізація; 5 - рекристалізаційний відпук; 6 – відпук; 7 – неповний відпук, неповне гартування




Рис.6.4. Схеми режимів термічної обробки сталей: 1 – повний відпук; 2 – неповне гартування; 3 – повне гартування; 4 – нормалізація; 5 – високий відпук; 6 – середній відпук; 7 – неповний відпук; 8 – низький відпук

На рис.6.5 показана залежність механічних властивостей вуглецевої сталі від температури відпуску. По цій залежності розрізняють низькотемпературний (низький), середньотемпературний (середній) і високотемпературний (високий) види відпуску.

Троостит, сорбіт і перліт відпуску на відміну від одержуваних з аустеніту при безперервному охолодженні мають зернисту, а не пластинчасту будову. Сталі з зернистою структурою характеризуються більш високою пластичністю і кращою оброблюваністю різанням.




Рис. 6.5. Залежність механічних властивостей сталі від температури відпуску.

Завдання на роботу

1. Призначити термічну обробку і скласти її режими для сталі у відповідності з табл.6.2
2. Описати структуру після проведення призначеного термічної обробки.
3. Навести механічні властивості сталі після термічної обробки.
4. Зробити висновки по роботі і скласти звіт відповідно до завдання.

Таблиця 6.2

Вар іант	Марк а сталі	Мета термічної обробки
1	У12А	Зміцнювальна остаточна для інструменту
2	35	Виправлення структури після гарячої обробки тиском
3	10	Усунення ліквациї в металургійних зливках
4	45	Пом'якшання сталі перед обробкою різанням
5	40Х	Остаточна зміцнювальна для зубчастих коліс
6	У10А	Пом'якшання сталі перед обробкою різанням
7	20	Пом'якшання сталі перед обробкою різанням
8	50	Усунення дефектів структури після гарячої ОМТ
9	25	Усунення дефектів структури після гарячої ОМТ
10	30	Покращання обробки різанням та як остаточна
11	50Л	Усунення дефектів структури
12	40	Остаточна зміцнювальна для валів
13	20	Усунення ліквациї в металургійних зливках
14	60С2	Остаточна зміцнювальна
15	У13А	Ліквідація сітки вторинного цементиту

Контрольні питання для самопідготовки

1. Які лінії на діаграмі стану "залізо-вуглець" позначаються як **A_1 , A_2 , A_3 , A_4 , A_{cm}** ?
2. Які види термічної обробки для сталей існують?
3. Які види відпалу сталей ви знаєте?
4. З якою метою призначають повний відпал доевтектоїдних сталей? До яких температур нагрівають ці сталі при повному відпалі?
5. З якою метою призначають неповний відпал доевтектоїдних сталей? До яких температур нагрівають ці сталі при повному відпалі?
6. З якою метою призначають відпал заевтектоїдних сталей? До яких температур нагрівають ці сталі при відпалі?
7. Яка термічна обробка називається нормалізацією? До яких температур нагрівають до- та заевтектоїдні сталі при нормалізації?
8. Які структури можуть утворюватися в стальях при їх різній швидкості охолодження з аустенітного стану?
9. В чому полягає термічна обробка "гартування" для сталей?
10. Яка швидкість охолодження сталей називається критичною?
11. Яка структура називається "мартенсит"?
12. Від чого залежить кількість залишкового аустеніту при гартуванні?
13. До яких температур нагрівають сталі різного хімічного складу при гартуванні?
14. Які види відпуску існують?
15. Для яких сталей призначають низький, середній та високий відпуск?
16. Яка термічна обробка сталей називається покращанням?

ЛІТЕРАТУРА

1. Кузін О.А., Яцюк Р.А. Металознавство та термічна обробка металів. Підручник. – Львів: Афіша, 2002. – 304 с.
2. Металознавство: Підручник / О.М.Бялік, В.С.Черненко та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: ІВЦ „Видавництво <<Політехніка>>”, 2002. – 384 с.
3. Практикум по технологии конструкционных материалов и материаловедению /Под общей ред. С.С.Некрасова. – М.: Агропромиздат, 1991.
4. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение: Учебник – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Машиностроение, 1980. – 493 с.

